```
2021-04-14 05:43:56.950382: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 00 bb
14 05 00 00 40   05 03                        .......@ ..
2021-04-14 05:43:56.950749: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 01 ff
1c 05 00 00 40   05 03                        .......@ ..
2021-04-14 05:43:56.980511: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 0a bb
14 05 00 00 40   05 01                        .......@ ..
2021-04-14 05:43:56.980826: Info: CS2TCP TCP 192.168.178.58: Richtungskommando e
mpfangen für Lokomotive 4/5: 1
2021-04-14 05:43:56.980941: Info: Manager: Die Geschwindigkeit von 5 - VT98 ist
0
2021-04-14 05:43:56.981104: Info: Manager: Die Fahrtrichtung von 5 - VT98 ist re
chts
2021-04-14 05:43:56.981308: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 0b ff
1c 05 00 00 40   05 01                        .......@ ..
2021-04-14 05:44:04.854547: Debug: CC-Schnitte Cdb /dev/ttyUSB0: 0x0000   00 30
4b 06 00                                      .0K..
2021-04-14 05:44:04.864610: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 30 67
08 00                                         .0g..
2021-04-14 05:44:04.867299: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 31 bb
14 08 4d 55 1a   41 03 70 00 33               .1...MU. A.p.3
2021-04-14 05:44:04.867554: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: CAN-Gerät unbekannt
mit Hash 0x47455BB8 Softwareversion 1.41 gefunden.
2021-04-14 05:44:04.868663: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: CAN-Gerät Gleisbox
mit Hash Info- und Softwareversion 1.41 gefunden.
2021-04-14 05:44:07.239656: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 30 56
14 00                                         .0V...
2021-04-14 05:44:07.240001: Debug: CS2TCP TCP 192.168.178.58: 0x0000   00 31 67
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ffic und Softwareversion 1.41 gefunden.
```

```
07:43:53.767   CAN  0x0009FF1C  [6] 00 00 40 05 00 42       Lok mfx-5 Geschw
indigkeit: 6.6
07:43:54.005   CAN  0x0008BB14  [6] 00 00 40 05 00 5A       Lok mfx-5 Geschw
indigkeit: 9.0
07:43:54.005   CAN  0x0009FF1C  [6] 00 00 40 05 00 5A       Lok mfx-5 Geschw
indigkeit: 9.0
07:43:54.864   CAN  0x00306708  [0]                         Ping Anfrage
07:43:54.868   CAN  0x0031BB14  [8] 4D 55 1A 41 03 70 00 33 Ping Antwort von
 MS2 UID 0x4D551A41, Software Version 3.112
07:43:54.868   CAN  0x0031FF1C  [8] 47 45 5B B8 01 29 00 10 Ping Antwort von
 Gleisbox UID 0x47455BB8, Software Version 1.41
07:43:55.239   CAN  0x0030BB14  [0]                         Ping Anfrage
07:43:55.240   CAN  0x0031FF1C  [8] 47 45 5B B8 01 29 00 10 Ping Antwort von
 Gleisbox UID 0x47455BB8, Software Version 1.41
07:43:55.241   CAN  0x00316708  [8] F2 FB FE 73 03 08 FF F0 Ping Antwort von
 unbekannt UID 0xF2FBFE73, Software Version 3.8
07:43:56.949   CAN  0x0000BB14  [5] 00 00 40 05 03          System: Lok mfx-
5 Nothalt
07:43:56.950   CAN  0x0001FF1C  [5] 00 00 40 05 03          System: Lok mfx-
5 Nothalt
[illegible]
```